



LAKITELEK POLGÁRMESTERE

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003

Fax.: 06-(76) - 449-055

Tájékoztató a szentkirályi tisztított szennyvíz elhelyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábbi ülésen felmerült, hogy a Tasi-ér vízszint emelkedését az okozza, hogy a szentkirályi szennyvíztisztító-telepről a tisztított szennyvizet bevezetik. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást kértünk a szentkirályi önkormányzattól, akik az előterjesztés mellékleteként megküldött választ juttatták el Önkormányzatunknak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat elfogadni szíveskedjen.

Lakitelek, 2011. január 5.

Felföldi Zoltán
polgármester

Alpolgármester úr
 megköszönöm!
 Jan 13-ai levelére tájékoztatóként
 köszönöm a levelet!



szentkirályi 1991

Szentkirály község polgármesterétől

6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13. • Tel.: 76/697-012 • Fax: 76/597-010

E-mail: polgarmester@szentkiraly.hu • www.szentkiraly.hu

6065 LAKITELEK POLGÁRMESTERI HIVATAL		6453
Érkezett: 2010 DEC 22		
3972/2/2010	Melléklet: db	
szám	db	
Eloszám:	Utószám:	Előadó:
		Gy. H. J.

Márcsolathon Ropla Madar
 a dör alpolgármester
 x 11.23. du

1046

2597-2/2010.

Tárgy: Tájékoztatás tisztított szennyvíz elhelyezéséről

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

Lakitelek

Széchenyi krt. 48.

Felföldi Zoltán
 polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szentkirályon keletkezett tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a tisztított szennyvíz a Peitsik-ér 16+092 szelvényében kerül élővízi befogadóba. A napi átlagos mennyiség a folyó év novemberi adatok alapján 67 m^3 , ami 6 óránként átlagosan 17 m^3 -t jelent.

A nyári időszakban megfigyeltük, hogy a befogadó pont alatt kb. 150-200 méter hosszban mutatkozott élénkebbnek a csatorna növényzete, távolabbra a tisztított szennyvíz nem jutott el, mert a talajba beszivárgott.

A Peitsik-érnek a 13+709 szelvényéből indul a Tasi-ér, és további kb. 2,8 km-en még Szentkirály közigazgatási területén húzódik, utána folytatódik lakiteleki területen.

Mindkét belvízi csatorna végül a Tiszába ömlik, és a Peitsik-érnek a Tasi-éri elágazási pontja fölötti szakaszában lévő vízmennyiség meghatározhatatlan arányban oszlik meg a Tasi-ér és a Peitsik között. A lakiteleki aggodalmak eloszlítására a fentiekre is alapozva az alábbiak figyelembe vétele fontos:

1. A szentkirályi szennyvíztelepről származó tisztított szennyvíz a folyamatos laborvizsgálati mérési eredmények szerint minden tekintetben megfelel a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, amire az üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt. a garancia. Ezen felül lényeges jelzése még a tisztított szennyvíz minőségének az, hogy a beömlő pontnál idén nyáron sok ebihalat, békát láttunk a vízben, amiről alkalmas időben bárki meggyőződhet.
2. A kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége a talaj nedvességétől függően szivárog el, vagy folyik tovább. Száraz időben a fent leírtak szerint pár száz méteren belül(!) eltűnik a Peitsik-csatornából, így nem kerülhet lakiteleki területre. A mostani csapadékos időben a beömlési ponttól indulva elérheti a Tasi-ér 2.383 méterrel lejjebb lévő elágazását, ahol a talajvízzel keveredett víz megoszlik. Egy része tovább megy a Peitsiken a Tiszába, a másik része a Tasi-érbe kerülhet, de ennek a végállomása is a Tisza. A Tasi-érbe jutva ez a vízmennyiség

még kb. 2,8 km-en át Szentkirály közigazgatási területén halad, kellő mértékben tovább elegyedve a csatornában lévő talajvízzel.

Összegezve a levelében megfogalmazott felvetésre a választ: nem zárható ki, hogy csapadékos időben a szentkirályi szennyvíztelepről a Peitsik-érbe nyomott tisztított szennyvíznek egy meghatározhatatlan része a Peitsik-érbe kerüljön, amíg azonban Lakitelek közigazgatási területére érkezik kb. 5200 métert tesz meg.

Száraz időben a fenti lehetőség kizárt.

Az üzemeltetés eddigi tapasztalataira és a Bácsvíz Zrt. szentkirályi telepért is felelős munkatársának, Petrezselyem Lászlónak a véleményére hivatkozva azonban alaptalannak tekinthető a legkisebb aggodalom is, ami Lakitelek bármely lakosában felvetődhet a Szentkirályról származó tisztított szennyvíz Lakiteleken okozta szennyeződés lehetősége miatt.

Szentkirály, 2010. december 20.

Tisztelettel:



Szabó Gellért
Szabó Gellért
polgármester